

2010年11月19日(金)

リリースノート (4.0.0)
Fieldbus Digitizer
(LF-2000R/W/WT、LF-2100R/W)

■不具合対応

③5ch以上、かつ合計サンプリングレート 2700sps 以上のシステム構成での欠落問題

システム全体で15チャンネル以上を使用し、かつ合計サンプリングレートが2700以上の場合、デジタイザでのデータ欠落が発生することがありましたので、対応を行いました。

■次回リリース予定

次回のリリース予定はありません。

以上