


お客様各位

2008年12月22日

白山工業株式会社

GPS モジュール交換済み機器の確認方法**LS-20K LS-7000 LS-7000XT LS-8000SD**

うるう秒調整時の週替わり(土曜日から日曜日)処理の不具合対策としてGPSモジュールの交換をお勧めしています。対象機器はLS-20K、LS-7000、LS-7000XT、LS-8200SDです。GPSモジュール交換済みの機器には、赤い丸印の位置に緑色の識別シールを貼付しています。緑色の識別シールがない場合は弊社までお問い合わせください。

**LS-20K**

貼付位置：GPS アンテナコネクタ上面

**LS-7000 / LS-7000XT**(写真はLS-7000XT)

貼付位置：GPS アンテナコネクタ右側

**LS-8200SD**

貼付位置：GPS アンテナコネクタ右側