



地震あんしんカルテ

我が家に設置した地震計からデータを収集・解析し、地震が発生した後の建物の健全性を評価します。

【地震発生時刻】 2018年1月6日 0時54分頃 【震源地】 東京湾 【マグニチュード】 4.7 (深さ71km)



観測地点 東京都江戸川区 設置建物 木造 2階 / 3階建

建物健全性評価: **健全** 震度: **4** 計測震度: **3.7**

観測値から推定される固有周期はX方向0.3秒、Y方向0.2秒です。同規模の建物相当値で、層間変形角も小さいことから健全と判定されます。

※建物健全性評価は、計測したデータを基に独自で算出したものであり、建物の健全性の目安を示すものです。当カルテをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても、一切責任を負いません。

1 計測結果 計測したデータから建物の揺れの大きさや軌跡がわかります。



2 解析結果 解析結果から建物の健全性がわかります。

